

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Bereich Fahrzeugbewertungen

Knabenweg 6 63820 Elsenfeld Tel.: 0641-9436173 Fax: 0511 9862899-8112

e-Mail: mclemens@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co.KG • Knabenweg 6 • 63820 Elsenfeld

Deutsche Leasing Fleet GmbH
Abt. GWM
Frölingstr. 15 - 31

61352 Bad Homburg

erstellt durch : Christian Gaidzik

Handy : 0172 6934488

Datum : 26.01.2011

Expertise

0600AE1101

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : GutachtenLight F-ER 8400
Kundenreferenz : 028455
Amtliches Kennzeichen : F-ER 8400
Besichtigungsdatum : 26.01.2011
Besichtigungsort : Autoexpo GmbH
Industriestr. 6, 35394 Gießen
Besichtigt durch : Alexander Kien
Anwesend : keiner

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen : F-ER 8400
Fahrzeugart : PKW
Aufbauart : 5-türig
Fabrikat : AUDI
Typ / Untertyp : A6 Avant 3.0 TDI DPF quattro / AVANT 3.0 TDI QUAT
Fahrzeug-Ident-Nummer : WAUZZZ4F08N099818
Hubraum / Leistung : 2967 ccm / 171 kW
Motorart : DIESELMOTOR
Plätze : 5
KBA-Nr.: : 0588ABA
Reifendimension : 225/55 R16 95W
Reifenfabrikat : DUNLOP
Reifenzustand : verkehrssicher



Profiltiefe in (mm) :
Erstzulassung : 04.02.2008
Laufleistung abgelesen : 106130 km
letzter Service bei : 95961 km
Zahnriemenwechsel : 0 km
Serviceheft : lag vor
Schlüssel : 2
Farbe : PHANTOMSCHWARZ PERL.
Lackzustand : durchschnittlich
Fahrzeugzustand : durchschnittlich
Besichtigungszustand : unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher, unter Verwendung einer Hebebühne
Serien/Sonderausstattungen : 2967Ccm 171Kw

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Bereich Fahrzeugbewertungen

Knabenweg 6 63820 Elsenfeld Tel.: 0641-9436173 Fax: 0511 9862899-8112

e-Mail: mclemens@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden dem Fahrzeugbrief entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Angaben zu den Reparaturkosten

Die Reparaturkostenkalkulation erfolgte mit Hilfe des Systems AUDATEX.

Der Kalkulation liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers (UPE) zu Grunde.

Zur Kalkulation der Reparaturkosten wurden die Stunden-Verrechnungssätze einer markengebundenen Fachwerkstatt, die zur schadenbedingten Reparatur gemäß Herstellervorgaben qualifiziert ist und in zumutbarer Nähe des Besichtigungsortes liegt, herangezogen.

Ein eventuell bei Durchführung der Reparatur anfallender Aufschlag auf die unverbindlichen Preisempfehlungen des Herstellers für Ersatzteile, ist in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Eventuell bei der Durchführung der Reparatur anfallende Kosten für die Verbringung des Fahrzeuges sind in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Besonderes / Sonstiges

Das Schadendatum ist dem Unterzeichner nicht bekannt. Alle im vorliegenden Gutachten angegebenen Werte beziehen sich aus diesem Grund auf das Besichtigungsdatum.

Schlusswort

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Elsenfeld, 26.01.2011

Christian Gaidzik

Das Gutachten umfasst - 8 - Seiten incl. der Kalkulation und der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011



Bild 1 Front und Seitenansicht links Front und Seitenansicht links



Bild 2 Heck und Seitenansicht rechts Heck und Seitenansicht rechts

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0600AE1101

Datum: 26.01.2011




Bild 7



Bild 8